

¡Los volquetes pueden matar!

En los últimos
20 años

152
muertes de mineros
involucraron
volquetes

El 24 % eran
trabajadores que
estaban cerca

El 76 % eran
conductores

¿Qué puede hacer para permanecer seguro?



Mantenga el control

El 42 % murió al perder el control del volquete (por exceso de velocidad, golpear una berma, no tomar bien una curva, retroceder sobre un desnivel pronunciado, exceso de carga o somnolencia).

Manténgase alerta

El 11 % murió al ser golpeado por un volquete.

Utilice el cinturón de seguridad

Por lo menos el 35 % murió por no usar el cinturón de seguridad.

Permanezca en la cabina

El 11 % murió al saltar o salir despedido de un volquete fuera de control.

Preste atención a las bermas

El 11 % murió por bermas insuficientes o que cedieron.

Use los frenos adecuadamente

El 8 % murió al no usar o no aplicar adecuadamente los frenos al salir de la cabina.



Para obtener más información, visite cdc.gov/niosh/mining

Los datos se basan en un análisis de 152 eventos mortales investigados por MSHA entre 1995 y el 2014 que involucraron volquetes.

